

ING. ENRICO MARONE

LA DIRETTISSIMA BOLOGNA FIRENZE
E LA GRANDE GALLERIA DELL'APPENNINO

BOLOGNA, APRILE 1935-XIII



Immagine tratta dal Manuale della Sicurezza ENEL
Edizione anno 1969



STABILIMENTI POLIGRAFICI RIUNITI BOLOGNA
1935-XIII

Il pianale della stazione di Castiglione venne formato con materie di scavo del primo tratto della ; la residua materia non state depositate in ridotte lungo le sponde del Setta e del Brasimone nelle località : sostavano più lungo spazio.

EMANAZIONI E APPLUSCI DI GAS - INFORTUNI - INCENDI - PROVVEDIMENTI ADOTTATI

Le emanazioni di gas si sono manifestate continuamente nell'attacco dall'imboce nord, leggere all'inizio, aumentando successivamente di intensità a cominciare dalla progressiva 1360, in modo che avvennero scoppi con conseguente mortalità per gli operai alle progressive 1840, 2090, 2780, 2941 (nove morti complessivamente, e 36 feriti).

Si ebbero pure incendi, di sviluppo limitato, alle armature della calotta alle progressive 1954, 2022 e 2276.

Un incendio di gravissima intensità e di lunga durata avvenne il 3 agosto 1928 alla progressiva 4028 per causa dell'accensione di uno straordinario afflusso di gas in seguito all'esplosione delle mine nel cunicolo inferiore.

Vennero messe in evidenza brevemente le gravissime difficoltà incontrate e i mezzi impiegati per superarle, sollecitamente e sicuramente, con esito favorevole.

La condotta dei lavori venne assunta dall'Ufficio dirigente, in sostituzione dell'Impresa.

Tutte le operazioni e i lavori, malgrado i continui pericoli affrontati per spegnere l'incendio e conseguire senza indugio la ripresa degli avanzamenti, sono stati eseguiti, con gestione in economia, senza che avvenisse alcun infortunio, dopo una lunga lotta sostenuta dal personale tecnico dell'Amministrazione e dagli operai con spirito di sacrificio e tenacia ammirabili (1).

Per eliminare i pericoli e le soggezioni del gas si è provveduto continuamente ad aumentare e perfezionare la ventilazione in modo da diffonderne nell'ambiente di grandi volumi d'aria; e nel cantiere della calotta veniva anche eliminato con ventilatori aspiranti e con accensioni a distanza a mezzo di rapidi tori elettrici, ad intervalli di tempo di circa una e due ore (talvolta anche mezz'ora).

Vennero aggiunti, come si è accennato, un ventilatore di ripresa da 16 mc. al 1° alla progressiva 2000 nel maggio 1928, e dopo l'incendio del 3 agosto successivo, un terzo ventilatore da 16 mc. al 1° nella cabina esterna presso gli avanzamenti; spostata poi il ventilatore intermedio dalla progressiva 2020 alla progressiva 2060, venne installato un ventilatore di ripresa da 24 mc. al 1° alla progressiva 2000.

I ventilatori estremi, spostati frequentemente, spingevano l'aria sino alle fronti di avanzamento con due condotte indipendenti; per l'avanzata inferiore con tubazioni del diametro di m. 1,60, m. 0,80 e m. 0,63; per l'avanzata superiore con tubazioni del diametro di m. 1,60, m. 0,80, m. 0,63, m. 0,60.

Oltre all'impiego continuo di lampade di sicurezza per avvertire la presenza del gas, venne adottata l'illuminazione elettrica in tutti i cantieri a mezzo di lampade portatili ad accumulatori.

Una condotta d'acqua in pressione veniva prolungata sino alle fronti d'attacco per spegnere eventuali incendi.

Il cantiere dell'imboce nord, e quelli dei pozzi a Cà di Landino e dell'imboce sud vennero provvisti di maschere di protezione contro i gas, e l'assuntore dei lavori aveva l'obbligo di provvedere perché apposite squadre di operai fossero istruite nell'impiego delle maschere mediante frequenti esperienze.

L'assuntore aveva pure l'obbligo di attenersi alle seguenti disposizioni:

far esplodere le mine ed accendere il gas inflammbile ad una distanza tale da garantire la sicurezza degli operai;

mantenere nella massima efficienza l'esercizio di tutti i ventilatori, sia preempiuti sia aspiranti, e farli funzionare in continuazione;

eseguire a regola d'arte le murature di riempimento in malta fra la calotta e il terreno, ed eseguire a brevi intervalli iniezioni di cemento dietro le murature di calotta per evitare un eventuale efflusso di gas verso i cantieri di lavoro;

adottare l'illuminazione elettrica in tutti i cantieri oltre all'impiego continuo delle lampade di sicurezza;

adottare tutti i provvedimenti più moderni e più perfetti che valgano ad evitare pericoli e danni in conseguenza dell'accensione e dello scoppi del gas; l'assuntore all'inizio di ogni turno di lavoro,

(1) Essi hanno meritato i maggiori elogi; a specialmente è da ricordare il personale dell'Amministrazione che ha preso parte attivissima, con vigile iniziativa, guidando e incoraggiando con l'esempio gli operai:

gli ingegneri Domenico Sforzolini, Filippo Beccetti, Giovanni Rizzo e Lelio Risaliti;

gli assistenti e sorveglianti dei lavori: Orlando Farolfi gromo, Francesco Mammiolini, Alfredo Lazzarini, Ugo Magalotti, Angelo Marzorati, Alfonso Belogiani, Giovanni Cinti, Arrigo Ferraresi, Galileo Gallihi, Giacomo Camagnini.

non doveva permettere che gli operai entrassero nei cunicoli di avanzata prima che questi fossero stati ispezionati da un proprio agente di fiducia;

prevvedere all'impianto della condotta d'acqua in pressione e alla posa in opera delle tubazioni per la ventilazione prolungandole sino alle fronti di avanzamento.

Venne anche prescritto, per evitare i pericoli e danni degli incendi:

di armare con quadri e maceravanti di ferro gli scavi delle cunette di avanzamento inferiore e superiore disponendo i quadri a distanza non superiore a m. 0,60 l'uno dall'altro; anche la parte centrale dell'allargamento in calotta doveva essere rivestita con lamiere ondulate di ferro;

di impiantare lungo il cunicolo inferiore opportuni sbarramenti, formati con perte di ferro in due o tre pezzi, da appoggiare ai quadri di ferro delle armature, opportunamente incrinati, e attraversati dalla tubazione di ventilazione, e da altre due condotte, una per iniezioni atte a spegnere l'incendio e l'altra per verificare le condizioni di efflusso e di pressione del gas;

di tenere pronti nei cantieri i mezzi per isolare il fumo e procedere all'estinzione mediante iniezioni di sostanze idonee, secondo le disposizioni da comunicarsi dalla Difesa.

Venne anche disposta l'accensione delle miniere elettricamente, come è prescritto in alcune miniere griesi-

sotterreno. Per spegnere gli incendi del gas in alcune miniere sono state eseguite, con risultati favorevoli, iniezioni di fango, che si ottengono facilmente a mezzo di segilla, o sabbia, con acqua in pressione (%).

Si impiegano pure, come è noto, iniezioni di anidride carbonica liquida (che si trova in bottiglie alla pressione di circa 45 atmosfere, e sostituita a mezzo di un tubo nell'ambiente chiuso dove brucia il gas, si vaporizza e spegne il fuoco); ma occorrono speciali precauzioni per evitare pericoli di asfissia.

Da notizie dei giornali si è rilevato che questo metodo ha causato in qualche miniera gravissime conseguenze.

Nel corso delle fasi dell'incendio avvenuto il 3 agosto 1928 nella galleria dell'Appennino si era presa in esame la possibilità dello sperimento a mezzo di anidride carbonica, ma non si è ritenuto possibile e conveniente di adottare tale mezzo.

Come si è accennato, l'incendio si è sviluppato con tale rapidità che il calore, il fumo e gli scoppi di gas hanno costretto gli operai e il personale di sorveglianza ad allontanarsi e ad uscire dalla galleria; né è stato possibile avvicinarsi al cantiere incendiato, che dopo alcuni giorni e dopo tentativi infruttuosi.

Dato le circostanze speciali della notevole lunghezza dei cantieri (m. 190 dall'estremità anteriore dell'area rovescio, e m. 100 circa dalla strada alla fronte dell'avanzata inferiore, dove continuava sempre l'afflusso violento del gas), e dello sviluppo straordinario dell'incendio in tutti i cantieri inferiori e superiori, non si è ritenuto possibile impiegare l'anidride carbonica con probabilità di successo, e con la sicurezza di evitare anche pericoli di scoppi e di asfissia, per le difficoltà di attuazione di tale metodo nelle condizioni particolari dei cantieri superiore ed inferiore, molto estesi e che non potevano essere isolati fra loro.

Si è pertanto ritenuta più sicura e prudente procedere allo sperimento gradualmente, provvedendo ad una intensa ventilazione, allargando il cunicolo inferiore fino all'altezza di m. 4,50, evitando che vi si formasse una camera di scoppio, e soffocando il fuoco nel cantiere superiore mediante cementazione del cumulo di materiali frantumati oltre la muratura di calotta, e con iniezioni di cemento dietro i rivestimenti per intercettare le infiltrazioni dell'aria e del gas fra le murature ed il terreno.

Si è ottenuto in tale modo lo sperimento graduale della fiamma e si è ripreso lo scavo in calotta appena il materiale arroventato si è raffreddato, per evitare che il gas non venisse nuovamente acceso dal calore residuo del materiale stesso.

Il cunicolo parallelo è stato, d'altra parte, un mezzo efficazissimo per la ripresa e l'acceleramento dei lavori oltre il cantiere incendiato, e per richiamare ed eliminare il gas per diluizione e per aspirazione.